

Agence Nationale  
des Systèmes d'information  
de l'état

Djibouti le, 12-01-2023

## **BULLETIN ALERTES**

Object	Vulnérabilité dans Netgear
Référence	1011
Date de Publication	2023-01-09
Sévérité	Elevé

### **IMPACT :**

- Exécution de code arbitraire à distance
- Déni de service

### **SYSTÈME AFFECTÉ :**

- RAX40 firmware version antérieure à 1.0.2.60
- RAX40 firmware version antérieure à 1.0.2.60
- RAX35 firmware version antérieure à 1.0.2.60
- R6400v2, R6700v3 firmware version antérieure à 1.0.4.122
- R6900P firmware version antérieure à 1.3.3.152
- R7000P firmware version antérieure à 1.3.3.152
- R7000 firmware version antérieure à 1.0.11.136
- R7960P firmware version antérieure à 1.4.4.94
- R8000P firmware version antérieure à 1.4.4.94
- RAX75 firmware version antérieure à 1.0.1.64
- RAX80 firmware version antérieure à 1.0.1.64
- R7000 firmware version antérieure à 1.0.11.130
- R7000P firmware version antérieure à 1.3.3.148

### **DÉSCRIPTION :**

Une vulnérabilité a été découverte dans les produits Netgear. Elle permet à un attaquant d'exécuter du code arbitraire à distance et de provoquer un déni de service.

**SOLUTION :**

Mettre à jour des produits Netgear. .(se réfère à la section documentation)

**DOCUMENTATION :**

- Bulletin de sécurité NETGEAR

<https://kb.netgear.com/000065495/Security-Advisory-for-Pre-Authentication-Buffer-Overflow-on-Some-Routers-PSV-2019-0208>