

Agence Nationale
des Systèmes d'information
de l'état

Djibouti le, 22-10-2025

BULLETIN ALERTES

Object	Multiples vulnérabilités dans les routeurs TP-Link
Référence	1408
Date de Publication	2025-10-22
Sévérité	Critique

IMPACT :

- Exécution du code à distance
- Exécution des commandes arbitraires
- Exfiltration de données sensibles

SYSTÈME AFFECTÉ :

- ER8411 version antérieure à 1.3.3 Build 20251013 Rel.44647
- ER7412-M2 version antérieure à 1.1.0 Build 20251015 Rel.63594
- ER707-M2 version antérieure à 1.3.1 Build 20251009 Rel.67687
- ER7206 version antérieure à 2.2.2 Build 20250724 Rel.11109
- ER605 version antérieure à 2.3.1 Build 20251015 Rel.78291
- ER706W version antérieure à 1.2.1 Build 20250821 Rel.80909
- ER706W-4G version antérieure à 1.2.1 Build 20250821 Rel.82492
- ER7212PC version antérieure à 2.1.3 Build 20251016 Rel.82571
- G36 version antérieure à 1.1.4 Build 20251015 Rel.84206
- G611 version antérieure à 1.2.2 Build 20251017 Rel.45512
- FR365 version antérieure à 1.1.10 Build 20250626 Rel.81746
- FR205 version antérieure à 1.0.3 Build 20251016 Rel.61376
- FR307-M2 version antérieure à 1.2.5 Build 20251015 Rel.76743

DÉSCRIPTION :

Plusieurs vulnérabilités ont été identifiées dans les routeurs TP-Link. L'exploitation de ces failles pouvait permettre à un attaquant d'exécuter des commandes avec les privilèges administrateur et d'accéder à des données sensibles.

SOLUTION :

Mettre à jour les routeurs TP-Link. (Se référer à la documentation)

DOCUMENTATION :

<!-- [if !supportLists]-->· <!--[endif]-->CVE-2025-7850 :

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2025-7850>

<!-- [if !supportLists]-->· <!--[endif]-->CVE-2025-7851 :

<https://www.tenable.com/cve/CVE-2025-7851>

<!-- [if !supportLists]-->· <!--[endif]-->CVE-2025-6541 :

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-6541>

<!-- [if !supportLists]-->· <!--[endif]-->CVE-2025-6542 :

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-6542>

<!-- [if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Bulletin de sécurité TP-Link du 21 Octobre 2025:

<https://support.omadanetworks.com/en/document/108456/>

<https://support.omadanetworks.com/en/document/108455/>