

Agence Nationale
des Systèmes d'information
de l'état

Djibouti le, 08-03-2023

BULLETIN ALERTES

Object	Multiples Vulnérabilités dans les produits Cisco
Référence	1031
Date de Publication	2023-03-08
Sévérité	Elevé

IMPACT :

- Déni de service
- Exécution de code arbitraire

SYSTÈME AFFECTÉ :

Cisco téléphones IP séries 6800, 7800 et 8800 Firmware antérieures à 11.3.7SR1

DÉSCRIPTION :

Des nombreuses vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Cisco susmentionné. L'exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant d'exécuter du code arbitraire à distance et d'effectuer un déni de service.

SOLUTION :

Mettre à jour vos produit Cisco.(se référer à la documentation)

DOCUMENTATION :

- Bulletin de sécurité Cisco cisco-sa-ip-phone-cmd-inj-KMFynVcP du 01-03-2023

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ip-phone-cmd-inj-KMFynVcP>

- CVE-2023-20078

<https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-20078>

- CVE-2023-20079

<https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-20079>